

## 当社事業所のISO9001認証の取り消し/一時停止に関するお知らせ

この度は、当社の不適切な検査問題(以下「本件」といいます。)に関しまして、多大なるご迷惑及びご心配をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げます。当社は、本件に関する特別調査委員会からの調査報告書を受領し、その内容を踏まえて再発防止策の徹底に取り組んでおります。

当社では、本件の対応について、ISO 認証審査登録機関である一般財団法人 日本品質保証機構(以下「JQA」といいます。)と協議し、本件に特化した特別審査を受査いたしました。この特別審査の結論として、以下の事業所において、2019年5月10日付けでISO9001認証の取り消し/一時停止通知を受領いたしました。

一時停止期間としては6か月程度、取り消し後の再認証に要する期間は1年程度を見込んでおりますが、当社では、一時停止処分の解除及び再度の認証取得に向け、当該期間内に是正措置を完了すべく、当社品質保証本部主導の下、再発防止策を着実に実行し、品質管理システムを向上させ、皆様の信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。またこの期間中も、ISO9001に準拠した品質管理システムに沿った運用を継続してまいります。

### <本件に関わる当社事業所とISO9001認証対象製品一覧>

#### (1)埼玉事業所 : 認証取り消し

自動車用鉛蓄電池、直流電源装置、UPS及び蓄電システム、ゴルフカート

#### (2)五井事業所 : 認証一時停止

エポキシ樹脂硬化剤、化学素材及び同応用製品、機能性微粒子、電子部品用コーティング材料、半導体チップ用接着テープ、コーティングレジン、液状ソルダーレジスト、溶剤系接着剤、両面接着テープ、ホットメルト接着剤、無溶剤系接着剤、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、コーティング用樹脂、反応性ホットメルト接着剤

#### <以下関連事業所>

##### ・五井事業所(鹿島)

コーティングレジン、液状ソルダーレジスト

##### ・五井事業所(野田)

溶剤系接着剤、両面接着テープ、無溶剤系接着剤、ホットメルト接着剤

##### ・五井事業所(徳島)

ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、コーティング用樹脂、反応性ホットメルト接着剤

#### (3)下館事業所 : 認証一時停止

1)プリント配線板用基材(プリント配線板用銅張積層板、内層回路入プリント配線板用銅張積層板、多層プリント配線板用プリプレグ)

2)熱硬化性樹脂積層板、プリント配線板用熱硬化性樹脂積層板

3)熱硬化性樹脂成形材料

- 4)熱硬化性フェノール樹脂、メラミン樹脂、フラン樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、及びこれらの類似樹脂材料
- 5)配線板材料(めっき薬品、処理薬品)
- (4)下館事業所(南結城) : 認証一時停止  
封止材料
- (5)下館事業所(五所宮) : 認証一時停止  
エレクトロニクス関連製品(異方導電材料、IC カード)、粘着フィルム、光学フィルム関連製品、フォーム関連製品、食品包装用フィルム関連製品
- (6)松戸事業所(香取) : 認証一時停止  
黒鉛製品、カセットリボン、油圧ポンプ・メカニズムユニット
- (7)彦根事業所 : 認証一時停止  
プリント配線板用銅張積層板、熱硬化性樹脂積層板、多層配線板用硬化性樹脂プリプレグ、耐熱樹脂成形品、樹脂歯車、熱可塑性樹脂シート及び熱可塑性樹脂成形品

<本件以前に ISO9001 認証の取り消し／一時停止通知を受けた当社事業所(ご参考)>

- (1)名張事業所 : 認証取り消し(2018 年 10 月 12 日付、認証機関:JQA)  
鉛蓄電池(自動車用を除く)、リチウムイオン電池
- (2)山崎事業所 : 認証一時停止(2019 年 1 月 16 日付、認証機関:Lloyd' s Register Quality Assurance Ltd.)  
SYNTHETIC RESINS, COMPOSITE MATERIALS (INCLUDING EPOXY MOLDED) ARTICLES,  
CHEMICAL MATERIALS FOR ELECTRONICS, PHOTO RESISTS,  
INSULATING MATERIALS, SUSPENDED PARTICLE DEVICE FILM,  
CARBON MATERIALS, GASKET MATERIALS AND CERAMICS

(注: 製品名の表記は、認証機関による「登録活動範囲(Scope of Registration)」に準拠しています)

以 上