

「産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」の公表  
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三)

【2019年度】

1	廃棄物処理施設の種類		焼却施設										
2	施設の設置場所		徳島県徳島市北田宮四丁目770番、771番										
3	問合せ先		昭和電工マテリアルズ(株)五井事業所(徳島) 環境安全管理室 088-631-5176										
4	対象期間		2019年4月～2020年3月										
5	処分した産業廃棄物の種類及び数量(t/月)												
	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	廃酸	129	95	116	149	106	115	149	116	126	112	106	110
	廃油	2	3	0	0	0	5	2	0	0	0	0	5
6	温度等測定結果												
	燃焼室中の燃焼ガスの温度		900℃以上(連続測定に於いて異常値は有りません)										
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度		180℃以下(連続測定に於いて異常値は有りません)										
	排ガス中の一酸化炭素の濃度		100ppm以下(連続測定に於いて異常値は有りません)										
7	冷却設備及び処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日												
	場所											年月日	
	集塵機											2019年10月11日	
	冷却設備											2019年10月11日	
8	排ガス測定結果												
	項目	採取位置	採取年月日	結果取得年月日	測定結果								
	ダイオキシン類	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	0ng-TQB/m <sup>3</sup> N								
	ばいじん	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	0.01g/Nm <sup>3</sup>								
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	<0.01g/Nm <sup>3</sup>								
	硫黄酸化物	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	<0.1K値								
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	<0.1K値								
	塩化水素	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	3.6mg/Nm <sup>3</sup>								
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	<0.5mg/Nm <sup>3</sup>								
	窒素酸化物	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	37volppm								
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	18volppm								
	9	水銀濃度 (ガス状水銀)	煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	0.40μg/m <sup>3</sup>							
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	0.18μg/m <sup>3</sup>								
水銀濃度 (粒子状水銀)		煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	<0.1μg/m <sup>3</sup>								
		煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	<0.1μg/m <sup>3</sup>								
全水銀濃度 (ガス状水銀+粒子状水銀)		煙突	2019年8月28日	2019年9月13日	0.43μg/m <sup>3</sup>								
	煙突	2020年2月18日	2020年3月6日	0.18μg/m <sup>3</sup>									